



# INWENTARYZACJA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM

## MALBORK UL. JAGIELLOŃSKA DZ. 4/9

### KLATKA B LOKAL NR 10 – III PIĘTRO



### PIWNICA



| LP                | NAZWA POMIESZCZENIA          | POWIERZCHNIA<br>W M2 |
|-------------------|------------------------------|----------------------|
| 1                 | POKÓJ Z ANEKSEM<br>KUCHENNYM | 18,12                |
| 2                 | POKÓJ NR 2                   | 10,78                |
| 3                 | POKÓJ NR 3                   | 9,88                 |
| 4                 | POKÓJ NR 4                   | 8,06                 |
| 5                 | ŁAZIENKA                     | 4,73                 |
| 6                 | PRZEDPOKOJ                   | 8,65                 |
| RAZEM POW. LOKALU |                              | 60,22                |
| 7                 | PIWNICA                      | 2,62                 |

